

A black and white photograph of a high-voltage electrical substation. The scene is dominated by a complex network of metal structures, including tall pylons and horizontal cross-arms supporting multiple high-voltage power lines. In the foreground, a chain-link fence runs across the frame, separating the viewer from the equipment. Behind the fence, several large, cylindrical insulators and transformers are visible, connected by a web of cables. The ground is covered in gravel, with a distinct orange-colored path or area leading towards the center of the substation. The sky is overcast with grey clouds. A large, diagonal orange graphic element is overlaid on the left side of the image, extending from the top left towards the bottom right.

KORUYUCU BAKIM & ONARIM

Koruyucu Bakım & Onarım

Kesir Mühendislik olarak, **YG, OG ve AG bakım ihtiyaçlarınızda** uzman teknik kadromuz, yüksek teknoloji ekipman envanterimiz ve 1998'den beri süregelen tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz. OHSAS 18001 standardında **“Önce Güvenlik ve Sıfır İş Kazası”** prensibiyle, **ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 10002** sertifikalarıyla kanıtlanmış kalite, müşteri memnuniyeti ve İSG belgelerimiz ile her zaman yanınızdayız.



Servislerimiz

- Bir Telefonunuz ile Acil Müdahale
- Düzenli Bakım Planlama ve Uygulama
- Ekipmanlar İçin Risk Analizi
- Yağ Değişim ve Tasfiye Hizmeti
- Montaj - Demontaj
- Modernizasyon
- Devreye Alma
- Raporlama



Bakımı Yapılan Ekipmanlar

- Ayırıcılar
- Kesiciler
- Gerilim Trafoları
- Akım Trafoları
- Trafo Kademe Değiştiricileri
- OG Hücreleri
- AG Panoları
- Parafudurlar
- Hat Tıkaçları
- İzolatörler
- Akü Testleri
- Röle Testleri
- Generatörler
- Motorlar
- Transformatörler
- Orta Gerilim Kabloları
- Yüksek Gerilim Kabloları



Trafolarınızın verimini en üst seviyede tutmak için akredite laboratuvarımızda trafo yağlarının analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, **tesislerinizin risk değerlendirmesi yüksek teknoloji cihazlarla analiz edilip raporlanmaktadır.**



Kimyasal Analizler

- Delinme Gerilimi
- Güç Faktörü
- Su Miktarı
- İç Yüzey Gerilimi
- Renk Tayini
- Parlama Noktası
- Asit Miktarı
- Özgül Yoğunluk
- Furan Analizi
- Koroziv Sülfür Analizi




Gaz Analizleri

- Metan
- Propilen
- Hidrojen
- Oksijen
- Karbondioksit
- Azot
- Etilen
- Karbonmonoksit
- Etan
- Toplam Çözünmüş Gaz
- Asetilen
- Toplam Yanıcı Gaz



Ölçüm ve Analiz Hizmetleri

- Akustik Kamera ile Kısmi Deşarj
- Termal Kamera ile Ölçüm
- Titreşim Analizi
- Boroskop
- Şebeke Analizi
- Topraklama Direnci
- Kısa Devre Analizi ve Röle Koordinasyonu
- 0-600 kV AC ve DC Dayanım Testleri
- Tüm Ekipmanlara Uygun Kısmi Deşarj Ölçümleri ve Metodları





ISO 45001
ISO 14001

ISO 10002
ISO 9001

SZUTEST



Kesir Europe

Mariniersweg 359,
3011 NM Rotterdam /
Netherlands

Kesir Georgia

Old Tbilisi District,
Chiqobaa Street, No 55,
Tbilisi / Georgia

Kesir Iraq

30mt. St. Opposite
Sheraton Hotel,
Erbil / Iraq

Merkez

Çerkeşli, OSB Mah.
İmes 2 Bulvarı
A 10, 41455
Dilovası/Kocaeli

Merkez

Şerifali Mahallesi,
Hendem Caddesi
No:38/2, Ümraniye,
İstanbul / Türkiye